

Granlunds vattenkvalitet 2021

Sammanställning över provtagningar av handpumpar och badvatten

År ==>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pumpnr						
1	OK	OK	OK	OK	OK?	OK
2	OK	OK?	OK	OK?	OK?	OK?
3	OK?	-	-	-	-	OK
4	OK	OK	OK	OK	OK	OK?
5	OK?	OK	OK	OK	OK	OK
6	OK	OK	OK	OK	OK	OK
7	OK?	-	OK	OK	OK	OK
8	OK	OK	OK	OK	OK?	OK?
9	OK	OK?	OK?	OK	OK	OK?
10	OK?	OK	OK	OK	OK	OK
11	EJ OK	-	OK	OK	OK	OK
12	OK	OK	OK	OK	OK	OK?
13	OK?	OK	OK	OK	OK	OK
14	OK	OK?	OK?	OK	OK	OK?
15	OK?	OK?	OK	OK?	OK	OK
Lammsjön bad	OK	OK	OK	OK	OK	OK

OK = Tjänligt

OK? = Tjänligt med anmärkning

EJ OK = Otjänligt

- = Ingen provtagning möjlig